

Link do produktu: <https://hitparts.pl/lampa-tylna-lewa-land-rover-range-rover-sport-1017-oe-lr116468-jk6213404ag-lr099776-jk6213405af-714026620704-llm852-p-69853.html>



LAMPA TYLNA LEWA LAND ROVER RANGE  
ROVER SPORT, 10.17- OE: LR116468,  
JK6213404AG, LR099776, JK6213405AF  
714026620704, LLM852

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Cena             | 1 641,00 zł                                  |
| Numer katalogowy | 43X3871U                                     |
| Kod producenta   | LR116468, JK6213404AG, LR099776, JK6213405AF |
| Kod EAN          | 8001063658407                                |
| Producent        | Automotive Lighting                          |

Opis produktu

**Opis:** lampa tylna  
**Strona zabudowy:** tył strona lewa (strona kierowcy)  
**Informacje dodatkowe:** led; homologacja: ece; ruch prawostronny oraz lewostronny  
**Stosowany:** LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 10.17-  
**Producent części:** Automotive Lighting  
**Numery oryginalne:** LR116468, JK6213404AG, LR099776, JK6213405AF  
**Numery Magneti Marelli:** 714026620704, LLM852