

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-ford-explorer-u502-1210-0315-oe-bb5z-13008-c-bb5z-13008-s-bb5z-13008-k-bb5z-13008-u-p-82736.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY FORD EXPLORER
(U502), 12.10-03.15 OE: BB5Z-13008-C,
BB5Z-13008-S, BB5Z-13008-K, BB5Z-13008-U

Cena	1 910,00 zł
Numer katalogowy	3277102
Kod producenta	BB5Z-13008-C, BB5Z-13008-S, BB5Z-13008-K, BB5Z-130
Kod EAN	5903107449251
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: bi-ksenon; Typ= USA; D3S+P27/7W+W5W; manualny; srebrny; bez palnika; bez przetwornicy;
Homologacja: SAE; ruch prawostronny; ksenon

Stosowany: FORD EXPLORER (U502), 12.10-03.15

Producent części: TYC
Numery oryginalne: BB5Z-13008-C, BB5Z-13008-S, BB5Z-13008-K, BB5Z-13008-U