

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-honda-odyssey-rl5-0610-0917-oe-33101-tk8-a22-p-81937.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17 OE: 33101-TK8-A22

Cena	1 150,00 zł
Numer katalogowy	38V1107
Kod producenta	33101-TK8-A22
Kod EAN	5903107437562
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; D2S+HB3+PY27/7W; elektryczny; czarny; bez palnika; bez przetwornicy; z silnikiem; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; ksenon
Stosowany: HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17
Okres stosowania od: .14-
Producent części: TYC
Numery oryginalne: 33101-TK8-A22