

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-land-rover-freelander-fa-1106-1114-oe-lr057292-lr023941-lr001564-lr043967-lr021906-lr035853-1ef354025061-p-42305.html>



REFLEKTOR LAMPA PRAWY LAND ROVER
FREELANDER (FA), 11.06-11.14 OE:
LR057292, LR023941, LR001564, LR043967,
LR021906, LR035853 1EF354025061

Cena	2 523,00 zł
Numer katalogowy	4312101T
Kod producenta	LR057292, LR023941, LR001564, LR043967, LR021906,
Kod EAN	0000000000000
Producent	VISTEON

Opis produktu

Opis: reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: bi-ksenon; d1s+h7+py21w+w5w; elektryczny; z silnikiem; homologacja: ece; ruch prawostronny
Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (FA), 11.06-11.14
Producent części: VISTEON
Numery oryginalne: LR057292, LR023941, LR001564, LR043967, LR021906, LR035853
Numery Hella: 1EF354025061