

Link do produktu: <https://hitparts.pl/sruba-do-kol-volkswagen-jetta-typ-16-79-0184-seat-rosa-6h-0101-0604-seat-toledo-1l-0591-0399-volkswagen-passat-b4-3a-1093-109-p-63821.html>



ŚRUBA DO KÓŁ VOLKSWAGEN JETTA (Typ 16),
79-01.84, SEAT AROSA (6H), 01.01-06.04,
SEAT TOLEDO (1L), 05.91-03.99,
VOLKSWAGEN PASSAT (B4 (3A)), 10.93-10.9

Cena	13,00 zł
Numer katalogowy	5M121723
Kod producenta	3A0601139, 321601139C
Kod EAN	5903107067967
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: śruba do kół
Informacje dodatkowe: jakość eu

- Stosowany:** AUDI 80 (B4), 09.91-12.96
- Stosowany:** AUDI 80 (B4), 09.91-12.96
- Stosowany:** AUDI A2 (8Z), 01.00-12.05
- Stosowany:** SEAT AROSA (6H), 01.01-06.04
- Stosowany:** SEAT AROSA (6H), 05.97-12.00
- Stosowany:** SEAT IBIZA/CORDOBA (6K), 5.93-08.99 + CORDOBA VARIO 01.98-
- Stosowany:** SEAT IBIZA/CORDOBA (6K), 07.99-02.02
- Stosowany:** SEAT INCA (6K9), 11.95-12.03
- Stosowany:** SEAT TOLEDO (1L), 05.91-03.99
- Stosowany:** VOLKSWAGEN AMAROK (N817), 01.10-
- Stosowany:** VOLKSWAGEN CADDY I (14D), 12.82-11.95
- Stosowany:** VOLKSWAGEN CADDY II (9U/9KV), 11.95-01.04
- Stosowany:** VOLKSWAGEN CORRADO (53i) 88-91
- Stosowany:** VOLKSWAGEN GOLF I (typ 17), 74-83/CABRIO, 74-93
- Stosowany:** VOLKSWAGEN GOLF II (19E/1G), 83-92
- Stosowany:** VOLKSWAGEN GOLF III (1H) (HB + KOMBI+CABRIO), 08.91-04.99
- Stosowany:** VOLKSWAGEN JETTA (Typ 16), 79-01.84
- Stosowany:** VOLKSWAGEN JETTA (16E/19E /1G2), 02.84-12.91

Stosowany: VOLKSWAGEN LUPO (6X1/6E1), 01.03-07.05

Stosowany: VOLKSWAGEN LUPO (6X1/6E1), 05.98-12.02

Stosowany: VOLKSWAGEN PASSAT (B1 (Typ 32/33)), 05.73-10.81

Stosowany: VOLKSWAGEN PASSAT (B3 (35i)), 03.88-10.93

Stosowany: VOLKSWAGEN PASSAT (B4 (3A)), 10.93-10.96

Stosowany: VOLKSWAGEN PASSAT/SANTANA (B2 (32B)), 08.80-03.88

Stosowany: VOLKSWAGEN POLO (6KV) CLASSIC/KOMBI, 11.95-06.01

Stosowany: VOLKSWAGEN POLO (6N) HB, 10.94-08.99

Stosowany: VOLKSWAGEN POLO (6N2) HB, 10.99-09.01

Stosowany: VOLKSWAGEN SCIROCCO II (53B) 06.81-09.92

Stosowany: VOLKSWAGEN VENTO (1H2/1H5/1HM), 01.92-10.98

Producent części: Zamiennik

Numery oryginalne: 3A0601139, 321601139C