

Link do produktu: <https://hitparts.pl/blotnik-przedni-prawy-toyota-land-cruiser-fj150-1017-oe-53801-60e10-p-69479.html>



BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY TOYOTA LAND CRUISER (FJ150), 10.17- OE: 53801-60E10

Cena	508,00 zł
Numer katalogowy	81T502
Kod producenta	53801-60E10
Kod EAN	5903107118485
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: błotnik przedni
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Stosowany: TOYOTA LAND CRUISER (FJ150), 10.17-
Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: 53801-60E10