

Link do produktu: <https://hitparts.pl/lampa-tylna-prawa-land-rover-range-rover-sport-1017-oe-lr116471-jk6213405ag-jk6213404af-lr099773-714026620804-llm851-p-69854.html>



LAMPA TYLNA PRAWA LAND ROVER RANGE
ROVER SPORT, 10.17- OE: LR116471,
JK6213405AG, JK6213404AF, LR099773
714026620804, LLM851

Cena	1 641,00 zł
Numer katalogowy	43X3881U
Kod producenta	LR116471, JK6213405AG, JK6213404AF, LR099773
Kod EAN	8001063953724
Producent	Automotive Lighting

Opis produktu

Opis: lampa tylna
Strona zabudowy: tył, strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: led; homologacja: ece; ruch prawostronny oraz lewostronny
Stosowany: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 10.17-
Producent części: Automotive Lighting
Numery oryginalne: LR116471, JK6213405AG, JK6213404AF, LR099773
Numery Magneti Marelli: 714026620804, LLM851