

Link do produktu: <https://hitparts.pl/maska-pokrywa-silnika-honda-odyssey-rl5-0610-oe-60100-tk8-a90zz-p-62407.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MASKA POKRYWA SILNIKA HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10- OE: 60100-TK8-A90ZZ

Cena	512,00 zł
Numer katalogowy	38V103
Kod producenta	60100-TK8-A90ZZ
Kod EAN	5901532934441
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: pokrywa silnika
Strona zabudowy: przód

Stosowany: HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-
Okres stosowania do: -.13

Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: 60100-TK8-A90ZZ