

Link do produktu: <https://hitparts.pl/maska-pokrywa-silnika-toyota-land-cruiser-fj150-1017-oe-53301-60760-p-69480.html>



MASKA POKRYWA SILNIKA TOYOTA LAND CRUISER (FJ150), 10.17- OE: 53301-60760

Cena	688,00 zł
Numer katalogowy	81T503
Kod producenta	53301-60760
Kod EAN	5903107118492
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: pokrywa silnika
Strona zabudowy: przód

Stosowany: TOYOTA LAND CRUISER (FJ150), 10.17-

Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: 53301-60760