

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-ford-explorer-u502-0115-oe-fb5z-13008-n-p-82740.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY FORD EXPLORER (U502), 01.15- OE: FB5Z-13008-N

Cena	1 806,00 zł
Numer katalogowy	327909
Kod producenta	FB5Z-13008-N
Kod EAN	5903107428348
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona lewa (strona kierowcy)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; HB3+LED+PY27/7W; manualny; srebrny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: FORD EXPLORER (U502), 01.15-
Producent części: TYC
Numery oryginalne: FB5Z-13008-N