

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-ford-explorer-usa-0101-0105-oe-1l2z13008ab-p-76034.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY FORD EXPLORER (USA), 01.01-01.05 OE: 1L2Z13008AB

Cena	151,00 zł
Numer katalogowy	3271090
Kod producenta	1L2Z13008AB
Kod EAN	5901532754032
Producent	Tajwan

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona lewa (strona kierowcy)
Informacje dodatkowe: HB3+HB4; manualny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: FORD EXPLORER (USA), 01.01-01.05
Producent części: Tajwan
Numery oryginalne: 1L2Z13008AB