

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-honda-odyssey-rl5-0610-0917-oe-33150-tk8-a01-p-81930.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17 OE: 33150-TK8-A01

Cena	460,00 zł
Numer katalogowy	38V1094
Kod producenta	33150-TK8-A01
Kod EAN	5903107457188
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona lewa (strona kierowcy)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; H11+HB3+PY27/7W; manualny; srebrny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17
Okres stosowania do: -.13
Producent części: TYC
Numery oryginalne: 33150-TK8-A01