

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-land-rover-range-rover-velar-0417-oe-lr108332-lr108320-lr116460-lr150080-lr140611-lr093391-450723-p-84346.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY LAND ROVER
RANGE ROVER VELAR, 04.17- OE: LR108332,
LR108320, LR116460, LR150080, LR140611,
LR093391 450723

Cena	7 760,00 zł
Numer katalogowy	43G1092V
Kod producenta	LR108332, LR108320, LR116460, LR150080, LR140611,
Kod EAN	3276424507235
Producent	Valeo

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona lewa (strona kierowcy)
Informacje dodatkowe: Typ= Mid; LED; elektryczny; z silnikiem; Homologacja: ECE; ruch prawostronny
Stosowany: LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, 04.17-
Producent części: VALEO
Numery oryginalne: LR108332, LR108320, LR116460, LR150080, LR140611, LR093391
Numery Valeo: 450723