

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-toyota-land-cruiser-fj100-0198-1107-oe-8113060b11-81170-60a80-81150-60a80-81150-60a90-p-84874.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY TOYOTA LAND
CRUISER (FJ100), 01.98-11.07 OE:
8113060B11, 81170-60A80, 81150-60A80,
81150-60A90

Cena	2 811,00 zł
Numer katalogowy	OE8115060A90
Kod producenta	8113060B11, 81170-60A80, 81150-60A80, 81150-60A90
Producent	Oryginał

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona lewa (strona kierowcy)
Informacje dodatkowe: HB3+HB4; elektryczny; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: TOYOTA LAND CRUISER (FJ100), 01.98-11.07
Okres stosowania od: 05.05-
Producent części: Oryginał
Numery oryginalne: 8113060B11, 81170-60A80, 81150-60A80, 81150-60A90