

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-lewy-toyota-land-cruiser-fj100-0198-1107-oe-81150-60a90-8113060b11-81170-60a80-81150-60a80-p-84924.html>

REFLEKTOR LAMPA LEWY TOYOTA LAND  
CRUISER (FJ100), 01.98-11.07 OE:  
81150-60A90, 8113060B11, 81170-60A80,  
81150-60A80

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Cena             | 2 182,00 zł                                          |
| Numer katalogowy | OE8117060A80                                         |
| Kod producenta   | 81150-60A90, 8113060B11, 81170-60A80,<br>81150-60A80 |
| Producent        | Oryginał                                             |

Opis produktu

**Opis:** Reflektor główny  
**Strona zabudowy:** przód strona lewa (strona kierowcy)  
**Informacje dodatkowe:** HB3+HB4; elektryczny; ruch prawostronny; halogen  
**Stosowany:** TOYOTA LAND CRUISER (FJ100), 01.98-11.07  
**Okres stosowania od:** 05.05-  
**Producent części:** Oryginał  
**Numery oryginalne:** 81150-60A90, 8113060B11, 81170-60A80, 81150-60A80