

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-ford-explorer-u502-0115-oe-fb5z-13008-b-p-82746.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY FORD EXPLORER (U502), 01.15- OE: FB5Z-13008-B

Cena	1 827,00 zł
Numer katalogowy	327910
Kod producenta	FB5Z-13008-B
Kod EAN	5903107428461
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; HB3+LED+PY27/7W; manualny; srebrny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: FORD EXPLORER (U502), 01.15-
Producent części: TYC
Numery oryginalne: FB5Z-13008-B