

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-ford-explorer-u502-1210-0315-oe-db5z-13008-g-p-82735.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY FORD EXPLORER (U502), 12.10-03.15 OE: DB5Z-13008-G

Cena	923,00 zł
Numer katalogowy	3277101
Kod producenta	DB5Z-13008-G
Kod EAN	5903107428362
Producent	TYC

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; HB3+P27/7W+W5W; manualny; czarny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: FORD EXPLORER (U502), 12.10-03.15
Producent części: TYC
Numery oryginalne: DB5Z-13008-G