

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-ford-explorer-usa-0101-0105-oe-1l2z13008aa-p-76035.html>

# REFLEKTOR LAMPA PRAWY FORD EXPLORER (USA), 01.01-01.05 OE: 1L2Z13008AA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 149,00 zł     |
| Numer katalogowy | 3271100       |
| Kod producenta   | 1L2Z13008AA   |
| Kod EAN          | 5901532754049 |
| Producent        | Tajwan        |

## Opis produktu

**Opis:** Reflektor główny  
**Strona zabudowy:** przód strona prawa (strona pasażera)  
**Informacje dodatkowe:** HB3+HB4; manualny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen  
**Stosowany:** FORD EXPLORER (USA), 01.01-01.05  
**Producent części:** Tajwan  
**Numery oryginalne:** 1L2Z13008AA