

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-honda-odyssey-rl5-0610-0917-oe-33100-tk8-a01-p-81929.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17 OE: 33100-TK8-A01

Cena	444,00 zł
Numer katalogowy	38V1103
Kod producenta	33100-TK8-A01
Kod EAN	5903107396746
Producent	Tajwan

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; H11+HB3+PY27/7W; manualny; srebrny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen

Stosowany: HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17
Okres stosowania do: -.13

Producent części: Tajwan
Numery oryginalne: 33100-TK8-A01