

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reflektor-lampa-prawy-honda-odyssey-rl5-0610-0917-oe-33150-tk8-a02-p-81933.html>

REFLEKTOR LAMPA PRAWY HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17 OE: 33150-TK8-A02

Cena	476,00 zł
Numer katalogowy	38V1105
Kod producenta	33150-TK8-A02
Kod EAN	5903107396753
Producent	Tajwan

Opis produktu

Opis: Reflektor główny
Strona zabudowy: przód strona prawa (strona pasażera)
Informacje dodatkowe: Typ= USA; H11+HB3+PY27/7W; manualny; czarny; Homologacja: SAE; ruch prawostronny; halogen
Stosowany: HONDA ODYSSEY (RL5), 06.10-09.17
Okres stosowania od: .14-
Producent części: Tajwan
Numery oryginalne: 33150-TK8-A02