

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reperaturka-blotnika-tyl-lexus-is-98-05-lp-p-87156.html>



REPERATURKA BŁOTNIKA TYŁ LEXUS IS 98-05 L+P

Cena	287,00 zł
Numer katalogowy	HPSSG0511103
Wersja	Europejska
Numer katalogowy części	SS80108351 + 80108451
Typ samochodu	Samochody osobowe
Producent części	Polcar
Jakość części (zgodnie z GVO)	Z - zamiennik

Opis produktu

- Opis:** Reperaturka błotnika tylnego
- Strona zabudowy:** Tył strona lewa + prawa (KPL)
- Informacje dodatkowe:** stal galwanizowana
- Stosowany:** LEXUS IS (XE1), 10.1998-10.2005
- Producent części:** Zamiennik

