

Link do produktu: <https://hitparts.pl/reperaturka-blotnika-tyl-pajero-montero-00-02-lp-p-87135.html>



REPERATURKA BŁOTNIKA TYŁ PAJERO MONTERO 00-02 L+P

Cena	193,00 zł
Numer katalogowy	HPSSG0510907
Producent części	Polcar
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Wersja	Europejska
Numer katalogowy części	SS52748314P + 52748414P
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody osobowe

Opis produktu

- Opis:** Reperaturka błotnika tylnego
- Strona zabudowy:** Tył strona lewa + prawa (KPL)
- Informacje dodatkowe:** stal galwanizowana
- Stosowany:** MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.2000-12.2002
- Stosowany do:** 3D
- Producent części:** Zamiennik

