

Link do produktu: <https://hitparts.pl/silniczek-wycieraczek-przod-land-rover-freelander-ln-0197-1203-land-rover-freelander-ln-0104-1106-oe-dlb101532-p-55653.html>



SILNICZEK WYCIERACZEK PRZÓD LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.97-12.03, LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.04-11.06 OE: DLB101532

Cena	148,46 zł
Numer katalogowy	4310SWP1
Kod producenta	DLB101532
Kod EAN	5901532757408
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: silniczek wycieraczek
Strona zabudowy: przód

Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.04-11.06

Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.97-12.03

Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: DLB101532