

Link do produktu: <https://hitparts.pl/silniczek-wycieraczek-przod-land-rover-freelander-ln-0197-1203-land-rover-freelander-ln-0104-1106-oe-dlb101542-64300422010-p-69448.html>



SILNICZEK WYCIERACZEK PRZÓD LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.97-12.03, LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.04-11.06 OE: DLB101542 64300422010

Cena	171,00 zł
Numer katalogowy	4310SWP2
Kod producenta	DLB101542
Kod EAN	5903107047501
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: silniczek wycieraczek
Strona zabudowy: przód

Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.04-11.06

Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (LN), 01.97-12.03

Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: DLB101542
Numery Magneti Marelli: 64300422010