

Link do produktu: <https://hitparts.pl/silownik-teleskop-maski-coupe-hyundai-coupetiburon-gk-1001-1006-hyundai-coupetiburon-gk-1006-0809-oe-81161-2c000-p-26781.html>



SIŁOWNIK TELESKOP MASKI COUPE HYUNDAI
COUPE/TIBURON (GK), 10.01-10.06, HYUNDAI
COUPE/TIBURON (GK), 10.06-08.09 OE:
81161-2C000

Cena	30,00 zł
Numer katalogowy	4057AS
Kod producenta	81161-2C000
Kod EAN	5901532104943
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: sprężyna gazowa
Strona zabudowy: przód, lewa=prawa (cena za 1szt)
Informacje dodatkowe: długość=448 mm; skok=175 mm; siła=300 n

Stosowany: HYUNDAI COUPE/TIBURON (GK), 10.06-08.09
Okres stosowania do: -.08
Stosowany do: COUPE

Stosowany: HYUNDAI COUPE/TIBURON (GK), 10.01-10.06
Okres stosowania od: 10.01-
Stosowany do: COUPE

Producent części: Zamiennik
Numery oryginalne: 81161-2C000