

Link do produktu: <https://hitparts.pl/silownik-teleskop-maski-land-rover-freelander-fa-1106-1114-oe-lr001773-6h5216c826bd-p-61189.html>



SIŁOWNIK TELESKOP MASKI LAND ROVER
FREELANDER (FA), 11.06-11.14 OE:
LR001773, 6H5216C826BD

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	4312AS1
Kod producenta	LR001773, 6H5216C826BD
Kod EAN	5901532921649
Producent	Polcar

Opis produktu

Opis: sprężyna gazowa
Strona zabudowy: przód, lewa=prawa (cena za 1szt)
Informacje dodatkowe: długość=319,5 mm; skok=120 mm; siła=410 n
Stosowany: LAND ROVER FREELANDER (FA), 11.06-11.14
Producent części: Zamiennik
Numer oryginalne: LR001773, 6H5216C826BD