

Link do produktu: <https://hitparts.pl/wycieraczki-bosch-twin-opel-corsacombo-c-1003-1010-subaru-legacy-bcbjf-0189-0994-toyota-camry-cv20sv20-21-87-91-hyundai-accent-x-3-p-52623.html>



WYCIERACZKI BOSCH TWIN OPEL
CORSA/COMBO C, 10.03-10.10, SUBARU
LEGACY (BC/BJF), 01.89-09.94, TOYOTA
CAMRY (CV20/SV20-21), 87-91, HYUNDAI
ACCENT (X-3),

Cena	93,00 zł
Numer katalogowy	W2T8563B
Kod producenta	001 4885 V002, 38340 60B00 000, 38340 60B20 000, 3
Kod EAN	3165141087659
Producent	Bosch

Opis produktu

Opis: pióra wycieraczek twin (2szt.)
Strona zabudowy: lewy+prawy przód
Informacje dodatkowe: 500+450 mm; mocowanie:u

- Stosowany:** CITROËN SAXO (S0/S1), 03.96-09.99
- Stosowany:** CITROËN SAXO (S0/S1), 10.99-05.04
- Stosowany:** HONDA CIVIC HB/COUPE (EG/EJ), 10.91-12.95
- Stosowany:** HONDA CIVIC 3-D (EJ/EK) HB/SDN (JP), 10.95-12.98
- Stosowany:** HONDA CIVIC 3-D (EJ/EK) HB/SDN (JP), 01.99-07.01
- Stosowany:** HONDA CIVIC (MA_/MB1) LB 5-D (EU), 01.95-12.96
- Stosowany:** HONDA CIVIC (MB_/MC2) LB 5-D/KOMBI(EU), 01.97-.04.01
- Stosowany:** HONDA CIVIC SDN (EG/EH9), 10.91-10.95
- Stosowany:** HONDA INSIGHT (ZE1), 12.99-12.05
- Stosowany:** HONDA LOGO (GA3), 10.96-09.01
- Stosowany:** HYUNDAI ACCENT (X-3), 10.94-12.97
- Stosowany:** HYUNDAI ACCENT (X-3), 01.98-09.99
- Stosowany:** HYUNDAI ELANTRA (XD), 06.00-12.03
- Stosowany:** HYUNDAI ELANTRA (XD), 01.04-09.06
- Stosowany:** HYUNDAI H-100 (P), 03.93-03.96
- Stosowany:** HYUNDAI H-100, 03.96-12.00

Stosowany: HYUNDAI LANTRA (J-1), 10.90-01.95

Stosowany: HYUNDAI LANTRA (J-2), 02.95-12.98

Stosowany: HYUNDAI LANTRA (J-2), 01.99-05.00

Stosowany: HYUNDAI SONATA (Y-2), 09.88-05.93

Stosowany: MAZDA RX-8 (SE3P), 09.03-06.12

Stosowany: MITSUBISHI COLT (CAO), 04.92-04.96

Stosowany: MITSUBISHI COLT/LANCER (C50), 04.88-09.92

Stosowany: MITSUBISHI LANCER (CB0), 06.91-07.96

Stosowany: MITSUBISHI LANCER (CJO), 09.95-11.00/09.03

Stosowany: NISSAN 350 Z (Z33), 10.03-01.09

Stosowany: NISSAN CHERRY (N12), 05.82-12.86

Stosowany: NISSAN MICRA (K11), 07.92-02.98

Stosowany: NISSAN MICRA (K11), 02.98-02.03

Stosowany: NISSAN SUNNY (B12), 06.86-08.91

Stosowany: OPEL AGILA (H00), 07.00-01.08

Stosowany: OPEL CORSA/COMBO C, 07.00-10.03

Stosowany: OPEL CORSA/COMBO C, 10.03-10.10

Stosowany: OPEL TIGRA, 05.04-09.09

Stosowany: PEUGEOT 106 (1_), 09.91-12.03

Stosowany: ROVER/MG 400 (RT), 05.95-03.00

Stosowany: ROVER/MG 45 (RT), 03.00-

Stosowany: SEAT INCA (6K9), 11.95-12.03

Stosowany: SUBARU LEGACY (BC/BJF), 01.89-09.94

Stosowany: SUZUKI BALENO (EG), 03.95-08.98

Stosowany: SUZUKI BALENO (EG), 08.98-12.02

Stosowany: SUZUKI SWIFT (EA/MA/AH/AJ) HB+SDN, 09.88-08.96

Stosowany: SUZUKI WAGON R+ (EM), 01.93-05.00

Stosowany: SUZUKI WAGON R+ (MM), 05.00-

Stosowany: TOYOTA CAMRY (CV20/SV20-21), 87-91

Stosowany: TOYOTA CARINA II (T17), 87-91

Stosowany: TOYOTA CELICA (T16), 85-89

Stosowany: TOYOTA COROLLA (E10), 06.91-08.98

Stosowany: TOYOTA COROLLA (E11), 01.00-12.01

Stosowany: TOYOTA COROLLA (E11), 04.97-01.00

Stosowany: TOYOTA COROLLA (E9), 05.87-09.94

Stosowany: TOYOTA HI-ACE (LH102/LH108), 89-95

Stosowany: TOYOTA HI-ACE (GRANVIA), 08.95-01.06

Stosowany: TOYOTA MR2 (SW20/21/22), 09.89-11.99

Stosowany: TOYOTA STARLET (P8), 89-95

Producent części: Bosch

Numery oryginalne: 001 4885 V002, 38340 60B00 000, 38340 60B20 000, 38340 65B00 000, 38340-60B00, 38340 70B10 000, 38340-65B00, 38340-70B10, 38340-60B20, 76630-SH3-G11, 76620-SH2-A02, 78360 05000, 78350 05000, 85222 10240, 85222 10230, 85212 12301, 85212 10130, 85212 10140, Q0014885V002, MB622214, FE15-67-330A, MB622213, 98350 28920, 98350 28020, 98350 28000, 98350 24510, 8FG2-67-330A, 85222 12721

Numery Bosh: 3397118563 502